


КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ D2876/66 LF


(пример на иллюстрации, со снятым вентилятором)

СОСТОЯНИЕ**Проверка**

- Проверьте клиновой ремень (поливиниловый ремень) ① на разрывы, замасливания, оплавления и износ. При наличии повреждений и износа клиновой ремень подлежит замене.
- Проведите внешний осмотр пружинного амортизатора ⑦ на утечку масла без нагрузки. Немедленно устраните причину негерметичности в сервисном центре MAN.

**НАТЯЖЕНИЕ****Проверка**

- Остановите двигатель
- Опрокидывание кабины
- Вставьте щуп ⑪ (арт. 80.99607-6014) через головки болтов ⑥ и ⑧ пружинного амортизатора ⑦. Предварительный натяг автоматического натяжного устройства считается правильным, если регулировочный щуп ⑪ вставляется над головками болтов ⑥ и ⑧ без усилия.
- При необходимости натяните клиновой ремень

**Натяжение (основная настройка)**



Автоматическое натяжное устройство клинового ремня состоит из пружинного амортизатора ⑦ и требует основной настройки.

- **С усилием удерживайте** контролпору ④ накладным гаечным ключом SW19, учитывая при этом направление вращения эксцентриковой панели ⑤ (опасность раздавливания)!



В целях предотвращения несчастных случаев (опасность раздавливания) и повреждений амортизирующего узла ⑦ очень важно, чтобы ослабление и натяжение амортизатора проводилось медленно.

- Отверните болты с буртиками SW13 ② и ③ эксцентриковой панели ⑤, при этом обязательно с усилием удерживая контролпору ④
 - Отверните болты с буртиками ⑥ и ⑧ пружинного амортизатора ⑦, при этом обязательно с усилием удерживая контролпору ④, и медленно ослабьте амортизатор
 - Увеличивайте предварительное натяжение пружинного амортизатора ⑦ на контролпоре ④ при помощи накладного гаечного ключа SW19 до тех пор, пока щуп ⑪ надевается на головки болтов ⑥ и ⑧
 - Затем затяните крепежные болты ② и ③ от руки
 - Снимите щуп ⑪
- Щуп должен выниматься без усилия, при необходимости снова проведите натягивание клинового ремня.




КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

- Затяните крепежные болты ⑥ и ⑧ пружинного амортизатора ⑦
- Затяните болты с буртиками ② и ③
- Проверьте момент затяжки крепежных болтов ⑨ и ⑩

Моменты затяжки

Болты с буртиками (SW13) ② и ③	35 Нм
Пружинный амортизатор (SW17) ⑥	43 Нм
Пружинный амортизатор (SW13) ⑧	22 Нм
Крепежный болт (SW22) ⑨	150 Нм
Крепежный болт (SW10) ⑩	50 Нм




ЗАМЕНА


- Отверните крепежный болт ⑬ кабельного хомута
- Отверните крепежные болты ⑭ муфты привода вентилятора
- **С усилием удерживайте** контролпору ④ накладным гаечным ключом SW19, учитывая при этом направление вращения эксцентриковой панели ⑤ (опасность раздавливания)!



В целях предотвращения несчастных случаев (опасность раздавливания) и повреждений амортизирующего узла ⑦ очень важно, чтобы ослабление и натяжение амортизатора проводилось медленно.



- Отверните крепежные болты ②, ③, ⑧ и ⑯, при этом обязательно с усилием удерживая контролпору ④, и медленно ослабьте амортизатор



- Выjmите муфту привода вентилятора ⑭ в направлении радиатора
- Проведите клиновой ремень ⑯ через зазор на фланце вентилятора и снимите
- Проверьте пружинный амортизатор ⑦ на утечку масла
Немедленно устраните причину негерметичности в сервисном центре MAN.
- Установите новый клиновой ремень

